


E R S A T Z T E I L L I S T E K S 1000

nach Zeichnung 04 00327 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
B	5900801	Starterbatterie	1
H	5910270	Glühbirne 12 V 21 W	1
R	5910271	Widerstand 1,5 K Ohm 0,5 W	1
DL	5910272	Kontroll LED Grün	1
F1	5910273	Sicherung 15 A	1
F2	5910274	Sicherung 2 A	1
F3	5910275	Sicherung 3 A	1
IG	5910027	Schlüsselschalter KS 1000	1
IH	5910028	Lichtschalter	1
IS	5908151	Kontaktschalter	1
KL	5910276	Hupe 12 V	1
PKL	5910029	Taster für Hupe	1



ERSATZTEILLISTE KS 1000 E

nach Zeichnung 04 00329 000

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück
B	5900625	Batterie	4
D	5910280	Diode 2 A	1
F	5910274	Sicherung 2 A	2
H	5910281	Glühbirne 24 V 21 W	1
M	5910241	Antriebsmotor 24 V 1500 W	1
R	5910271	Widerstand 1,5 K Ohm 0,5 W	1
BL	5908103	Steuerung	1
DL	5910272	Kontroll LED Grün	1
F1	5910282	Sicherung 100 A	1
F4	5910275	Sicherung 3 A	1
IG	5908102	Schlüsselschalter	1
IH	5910028	Lichtschalter	1
IS	5910023	Kontaktschalter	1
KL	5910283	Hupe 24 V	1
RL	5910284	Relais 24 V	1
PKL	5910029	Taster für Hupe	1

